

Montageanleitung für die Stehleuchte 2543/4

HOLTKÖTTER - Licht
Qualität - Made in Germany

Dieser Leuchte ist beige packt:

- ▶ 1x Schraubring.
- ▶ 1X Luminator

MONTAGEHINWEIS

- ▶ Alle Transportsicherungen entfernen.
- ▶ Äußere flexible Leitung der Leuchte darf nicht ausgetauscht werden. Bei Beschädigung komplette Leuchte an Hersteller bzw. Fachhändler zurückschicken.

MONTAGEANLEITUNG

Bild 1

I - Leuchte spannungsfrei machen !

II- 3x Leuchtmittel **1** E 27 60 Watt / 220 - 240 Volt in die Fassungen schrauben.

III-Passenden Lampenschirm **2** aufsetzen und mit Schraubring **3** befestigen.

IV-Luminator **4** aufschrauben und Leuchtmittel **5** E 27 150 Watt / 220 - 240 Volt in die Fassung schrauben.




Bild 1

11012006