

# Montageanleitung für die Stehleuchte 6348/1

HOLTKÖTTER - Licht  
Qualität - Made in Germany

## MONTAGEHINWEIS

- ▶ Alle Transportsicherungen entfernen.
- ▶ Äußere flexible Leitung der Leuchte darf nicht ausgetauscht werden.  
Bei Beschädigung komplette Leuchte an Hersteller bzw. Fachhändler zurückschicken.

## MONTAGEANLEITUNG

### Bild 1

#### I - Leuchte spannungsfrei machen !

II- Schraubring ① abschrauben

III-Passenden Lampenschirm ② aufsetzen und mit Schraubring ① befestigen.

IV-Leuchtmittel E27 ③ max. 75 Watt / 220-240 Volt in die Fassung schrauben.

## AUSWECHSELN DES LEUCHTMITTELS

#### V- Leuchte spannungsfrei machen !

VI- Defektes Leuchtmittel entfernen.

VII-Neues Leuchtmittel ① E 27 max. 75 Watt / 220-240 Volt in die Fassung schrauben .




Bild 1