

Montageanleitung für die Stehleuchte 6357/1 „Fifties“

HOLTKÖTTER - Licht
Qualität - Made in Germany

Technische Information

- ▶ Alle Transportsicherungen entfernen.
- ▶ Äußere flexible Leitung der Leuchte darf nicht ausgetauscht werden. Bei Beschädigung komplette Leuchte an Hersteller bzw. Fachhändler zurückschicken

Montageanleitung

Leuchte spannungsfrei machen! (Netzstecker ziehen.)

- I- Schraubring -1- abschrauben.
- II- Lampenschirm -2- aufsetzen, und mit Schraubring -1- befestigen.
- III- Leuchtmittel -3- einsetzen.
Wichtig: Nur Leuchtmittel E27 mit max. 15 Watt/230 Volt verwenden.

Auswechseln des Leuchtmittels

I- Netzanschluss spannungsfrei machen!

- II- Defektes Leuchtmittel -3- austauschen.
(E27 max. 15 Watt/230 Volt)

